



Unfall im Mansfeld-Kombinat »Wilhelm Pieck«

25. September 1956

Information Nr. 220/56 – Betrifft: Unfall im Ernst-Thälmann-Schacht des Mansfeld-Kombinates »Wilhelm Pieck«

Quelle

BStU, MfS, AS 82/59, Bd. 1b, Bl. 249 (3. Expl.).

Serie

Informationen.

Verteiler

Kein Nachweis für externe Verteilung – MfS: Mielke, Last, Ablage.

Im Ernst-Thälmann-Schacht des Mansfeld-Kombinates »Wilhelm Pieck« fuhr bei Schichtwechsel (Mittagsschicht) am 24.9.1956 bei der Seilfahrt der Förderkorb über die Rasenhängebank bis an die Seilscheibe. Dabei wurden sieben Personen schwer verletzt und eine getötet. Genaue Ursachen sind noch nicht bekannt. Untersuchungen sind im Gange und werden noch mitgeteilt.